

# CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

## はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

## 対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

対象モデル	対象ファームウェアバージョン▶ アップデート後のバージョン	アップデートファイル名 (サイズ)
KDC-X997 KDC-BT955HD KDC-X897 KDC-BT855U KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-U7056DAB KDC-U7056BT KDC-U7056BTL U585BT	02.00以下▶3.00	tb12hca.krm (1.72 MB)



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

## ワークフロー

- ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードして、USBメモリーにコピーします。
- ステップ2** ファームウェアをアップデートします。(約10分)  
レシーバーをリセットします。
- ステップ3** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

## アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートするモデルに対応したアップデートをダウンロードします。
- USBメモリーの一番上の階層にコピーします。



- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

## ファームウェアバージョンの確認方法

- [] ボタンを押して、Bluetoothモードにします。
- コントロールノブを回して“Settings”と表示させ、コントロールノブを押します。
- コントロールノブを回して“Detailed Settings”と表示させ、コントロールノブを押します。
- コントロールノブを回して“BT F/W Update”と表示させ、コントロールノブを押します。“BT F/W”表示の右側に、現在のファームウェアバージョンが表示されます。

## ファームウェアアップデート手順

1. 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続します。



リアUSB端子には、なにも接続しないでください。

2. オーディオファイルのプレイが開始されるか“No Music Data”と表示がされたら、[SRC]ボタンを押して“STANDBY”表示(スタンバイ状態)を選択します。
3. [] ボタンを押して、Bluetoothモードにします。
4. コントロールノブを回して“Settings”と表示させ、コントロールノブを押します。
5. コントロールノブを回して“Detailed Settings”と表示させ、コントロールノブを押します。
6. コントロールノブを回して“BT F/W Update”と表示させ、コントロールノブを押します。
7. コントロールノブを押します。
8. コントロールノブを回して“YES”を選択し、コントロールノブを押します。“Updating”と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは約10分で終了し、“Completed”と表示されます。
9. [] ボタンを押します。
10. リリースボタンを押して、操作パネルを取り外します。
11. リセットボタンを押します。  
ファームウェアのアップデートが完了します。
12. 操作パネルを取り付けます。
13. 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- “No File”と表示された場合

- アップデータが一番上の階層にあるか確認してください。
- アップデータが、アップデートするモデルに対応したファイル名か確認してください。

## 注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がり防止のため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切らないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。