

CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

モデル群	対象モデル	対象ファームウェアバージョン ▶アップデート後のバージョン	アップデートファイル名 (サイズ)
A	KDC-BT852HD KDC-X896	1.00以下▶2.00	ts1126km.krm (896 KB)
B	KMR-550U KDC-X496 KDC-452U	1.00以下▶2.00	ts1124km.krm (896 KB)
C	KDC-BT52U KDC-U7053BT KDC-U7053BTL	1.00以下▶2.00	ts1125em.krm (896 KB)
D	U575SD	1.00以下▶2.00	ts1124jm.krm (896 KB)
E	U575	1.00以下▶2.00	ts1129jm.krm (896 KB)



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

- ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードして、CD-R/CD-RWにコピーします。
- ステップ2** ファームウェアをアップデートします。(約15分)
レシーバーをリセットします。
- ステップ3** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートするモデルに対応したアップデートをダウンロードします。
- CD-R/CD-RWの一番上の階層にコピーします。



- USBメモリーではアップデートできません。
- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを1秒以上押して、ファンクションモードにします。
「Function」と表示されます。
- ボリュームノブを回して「Initial Settings」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W Update」と表示させます。
「Device 1」表示の右側に、現在のファームウェアバージョンが表示されます。

ファームウェアアップデート手順

- 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに挿入します。
- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを1秒以上押して、ファンクションモードにします。
「Function」と表示されます。
- ボリュームノブを回して「Initial Settings」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W Update」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「Device 1」を選択し、ボリュームノブを押します。
「File Check」と表示され、アップデートの確認が開始されます。
- ボリュームノブを回して「Yes」を選択し、ボリュームノブを押します。
「Updating」と表示され、アップデートが開始されます。
アップデートは約15分で終了し、「Completed」と表示されます。
- リリースボタンを押して、操作パネルを取り外します。
- リセットボタンを押します。
ファームウェアのアップデートが完了します。
- 操作パネルを取り付けます。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- 「No File」と表示された場合
 - アップデートが一番上の階層にあるか確認してください。
 - アップデートが、アップデートするモデルに対応したファイル名か確認してください。

注意事項

- USBメモリーではアップデートできません。
- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切らないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。